



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1577A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Sellador 150 Blanco	Nombre: Cooperación Peruana de Productos Químicos S.A.	Salud - 1	
Forma de uso: Para sellar muros con espátula y plancha de batir.	Telef. emergencia: 612-6000 extensión 2107 / 9838-4370 Perú	Inflamabilidad 0	
		Peligro Físico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

No establece

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Trabajar en ambientes ventilados, hacer uso de respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Irritación gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea.
Por Inhalación.-	No se conocen efectos adversos.
En contacto con los ojos.-	Irritación leve y pasajera
En contacto con la piel.-	Irritación leve y pasajera

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona está plenamente consciente.No induzca al vómito. Consulte al médico inmediatamente.
Por Inhalación:	Trasladar del área afectada a un lugar con aire fresco. Consulte al médico.
Contacto con Ojos:	Lavarse con abundante agua el ojo afectado por 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, dar atención médica.
Contacto la Piel:	Remover ropas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos como mínimo, Consulte al médico si algún síntoma persiste.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Polvo químico, espuma, dióxido de carbono, agua en neblina.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares secos, frescos y bien ventilados
EPP Almacén: EPP Básico + guantes de riesgo mecánico

Revisión / Fecha: Rev-1 / 02/06/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1577A

Nombre: Sellador 150 Blanco

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Lavar el área con agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se ha evaluado para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849