



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 1803A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Aceite para cajas de cambio 80W90 VOLVO 97305	<b>Nombre:</b> Volvo Parts Corporation	<b>Salud</b> - 1	
<b>Forma de uso:</b> Se abastece con pistola (Lubricacion de sistemas mecánicos).	<b>Telef. emergencia:</b> 46-31-66 67 50-Suecia	<b>Inflamabilidad</b> 1	
		<b>Peligro Fisico</b> 0	
		<b>EPP</b> B	

**PELIGRO FISICO:**

Eviar materiales oxidantes y evitar exponer al calor.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** No requiere

**Visual:** Lentes de Seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Puede causar irritación gastrointestinal y diarrea.

**Por Inhalación.-** No es probable que este producto se volatilice rápidamente en el aire debido a la baja presión del vapor.

**En contacto con los ojos.-** Pueden causar ciertas irritaciones leves y pasajeras.

**En contacto con la piel.-** Desengrasante de la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** NO inducir al vomito, luego buscar atencion medica de inmediato.

**Por Inhalación:** Trasladar al afectado al aire libre. En caso de molestias consultar con el medico.

**Contacto con Ojos:** En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

**Contacto la Piel:** Lavar la piel contaminada con agua y jabón.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o polvo químico seco. NO usar agua en chorro.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en recipiente bien cerrado. Mantener el contenedor en un área fresca y bien ventilada.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Nitrilo.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 04/08/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 1803A**

**Nombre:** **Aceite para cajas de cambio 80W90VOLVO 97305**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.  
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para posteriormente disponerlo.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

#### Toxicidad

Ecotoxicidad: Estudios ecotoxicológicos sobre las sustancias existentes en este producto muestran que el producto no es perjudicial para el medio ambiente.

A continuación se incluye información pertinente para la mezcla, los componentes o ambos.

Persistencia y degradabilidad: Nombre del producto: no disponible.

Potencial de bioacumulación: Nombre del producto: no disponible.

Movilidad en el suelo: Coeficiente de partición tierra/agua (KOC): No disponible.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable. / P: No disponible. B: No disponible. T: No disponible.

mPmB: No aplicable. / mP: No disponible. mB: No disponible.

Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849