



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Codigo: GF MP - 134A | Datos del Fabricante: | HMIS |
| Nombre: Mobil delvac 15W-40 | Nombre: Mobil del Perú S.R.L. | Salud - 0 |
| | Telef. emergencia: 01-221-2520 Lima | Inflamabilidad 1 |
| Forma de uso: Vertido al motor en forma directa. | | Peligro Físico 0 |
| | | EPP B |

PELIGRO FISICO:

Estable, evitar calor extremo y contacto con sustancias incompatibles como oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Ligeramente Tóxico.

Por Inhalación.- Tóxico al mínimo, riesgo insignificante a temperaturas ambiente/normal.

En contacto con los ojos.- Puede causar molestia ligera de poca duración.

En contacto con la piel.- Tóxico al mínimo. Riesgo insignificante de irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Buscar atención médica de inmediato en caso de ingestión.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si los síntomas persisten consultar con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

Contacto la Piel: Lavar el área afectada con agua y jabón. Si persisten las molestias consulte con el médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar Espuma y polvo químico seco; Dioxido de carbono, arena o tierra pueden emplearse solamente en incendios pequeños.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipientes cerrados e identificados.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 08/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 134A**

Nombre: **Mobil delvac 15W-40**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Derrame en tierra: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Recupérela por bombeo o con un absorbente adecuado.
Derrame en agua: Confine el derrame con barreras flotantes. Remuévalo de la superficie por desnatado o con absorbentes adecuados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Todo los residuos que se generen a consecuencia de un derrame (ejm. Tierra contaminada) se dispondrán de acuerdo a su cantidad derramada. Si es <50Kg se trasladará al Vol Pad para su tratamiento y luego al depósito desmonte o será utilizado para revegetación. Si es >50Kg será dispuesto mediante una EPS-RS autorizada en relleno de seguridad.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos. Baja solubilidad y flora y se espera que migre del agua a la tierra. Se espera que se reparta a sedimento y a sólidos del agua residual.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849