



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1359A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Wirtgen Group Special Gear Oil 85W-90	Nombre: Wirtgen GmbH	Salud - 1	
Forma de uso: Verter aceite en el compartimento del tanque del sistema hidraulico.	Telef. emergencia: 49 (0) 30/306868790 Alemania	Inflamabilidad 1	
		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Estable a condiciones normales, evitar calor excesivo, chispas, fuentes de ignición, oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación gastrointestinal, nauseas, vómitos y diarrea.
Por Inhalación.-	La exposición excesiva de vapor puede irritar las vías respiratorias.
En contacto con los ojos.-	La exposición puede irritar los ojos.
En contacto con la piel.-	Puede producir una reacción alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No inducir al vómito, no dar nada por vía oral si está inconsciente. Consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, luego consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuague con abundante agua (unos 15 minutos), manteniendo los parpados abiertos, luego consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Quitarse la ropa y calzado contaminado. Lavase inmediatamente con jabón y agua abundante. Si hay molestias consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua en forma de niebla, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono. Evitar usar chorro de agua a presión.

ALMACENAMIENTO

Almacenar manteniendo los recipientes cerrados y etiquetados. Separado de agentes oxidantes.
EPP Almacén: EPP Básico, Guantes de PVC o nitrilo

Revisión / Fecha: Rev-2 / 02/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1359A**
Nombre: **Wirtgen Group Special Gear Oil 85W-90**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Impedir que el producto contamine el sistema de agua subterránea. Si es posible, evitar que el material penetre en los desagües o las tuberías.
Contener y recoger el derrame utilizando material absorbente no inflamable (por ejemplo: arena, tierra, diatomita, vermiculita) y colocarlo en contenedores adecuados y cerrados para su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

TOXICIDAD: No clasificado. Información del componente - Toxicidad acuática aguda: Ésteres del ácido fosfórico, sal de amina 91745-46-9, toxicidad para los peces CL50/96h/ 16-26 mg/l Pimephales promelas (semi-estático).

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Información general. No hay información disponible.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: No hay información disponible.

MOVILIDAD EN EL SUELO: Suelo - Gracias a sus características físicas y químicas, los productos generalmente tiene movilidad en el suelo. Aire - La pérdida por evaporación es limitada. Agua - Indisoluble.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849