



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1537A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Titan Speed 75W-90	Nombre: Fuchs Europe Schmierstoffe GMBH	Salud - 1	
Forma de uso: Se utiliza para verter en los housing de vibración de los Rodillos Bomag.	Telef. emergencia: 49 (0) 621 3701-1333 -49 (0) 621 3701-0 Alemania	Inflamabilidad 0	
		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

No se conocen reacciones peligrosas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No aplica
Visual: Lentes de Seguridad
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No especifica
Por Inhalación.- No especifica
En contacto con los ojos.- No se conocen efectos irritantes
En contacto con la piel.- No se conocen efectos irritantes

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Busque atención médica de inmediato.	
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco; consultar con el medico de inmediato.	
Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua manteniendo los parpados abiertos por 15 minutos.	
Contacto la Piel: Retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua y jabón	
Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar ventilado y fresco.
EPP Almacén: Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 20/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1537A

Nombre: Titan Speed 75W-90

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permitir que entre en el sistema de drenaje, aguas superficiales o subterráneas.
Evitar que se propague (Por ejm: mediante la unión o barreras de aceite).
Evitar la contaminación del suelo/Tierra.
Absorber con material líquido aglutinante (arena, diatomita, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín.)

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Comportamiento en sistemas ecológicos:

Movilidad y el potencial de bioacumulación: datos no disponibles

Efectos ecotóxicos:

Comportamiento en plantas de procesamiento de aguas residuales

El producto flota en la superficie del agua.

Información ecológica adicional:

Notas generales: Peligro clase 2 para el agua: peligroso para el agua. No permita que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849