



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1543A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Bomag Hidraulicoil HVLP 46	Nombre: Fuchs Europe Schmierstoffe GMBH	Salud - 1	
Forma de uso: Se utiliza para verter en el tanque hidráulico de los Rodillos BOMAG.	Telef. emergencia: 49 (0) 621 3701-1333 Alemania	Inflamabilidad 0	
		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

No se conocen reacciones peligrosas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No aplica
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar problemas en el tracto digestivo.
Por Inhalación.-	Los vapores pueden causar mareos, nauseas.
En contacto con los ojos.-	Puede causar fuerte irritación en la vista.
En contacto con la piel.-	No se conocen efectos irritantes

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Busque atención médica de inmediato.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco y ventilado, en caso de molestias consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar con abundante agua manteniendo los parpados abiertos por 15 minutos.
Contacto la Piel:	Retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua y jabón
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco o agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en áreas ventiladas, lejos de ácidos o bases fuertes, evitar exposición a fuentes de calor.
EPP Almacén: EPP Básico con guantes de PVC o nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 27/08/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1543A
Nombre:	Bomag Hydraulicoil HVLP 46

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que entre en el sistema de drenaje, agua superficial o subterránea.
Prevenir la propagación (por ejemplo, mediante barreras de unión o de aceite).
No permita que entre en el suelo / tierra.
Absorber con material ligante líquido (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universitarios, aserrín).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

TOXICIDAD ACUÁTICA: No hay más información relevante disponible. **PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:** No hay más información relevante disponible.
COMPORTAMIENTO EN SISTEMAS AMBIENTALES: Potencial bioacumulativo, datos no disponibles. Movilidad en el suelo, no existen más datos relevantes disponibles. **EFFECTOS ECOTÓXICOS:** comportamiento en plantas de tratamiento de aguas residuales, el producto nada en la superficie del agua. **INFORMACIÓN ECOLÓGICA ADICIONAL:** notas generales, Clase 1 de peligro para el agua alemana (Autoevaluación): poco peligroso para el agua. No permita que llegue a las aguas subterráneas, los cuerpos de agua o el sistema de alcantarillado. Resultados de la evaluación PBT y vPvB, PBT: No aplica. VPvB: No aplica.
Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849