



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1645A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Cat Hydro Advanced 10	Nombre: Exxon Mobil	Salud -	1
Forma de uso: Vertido directo al equipo.	Telef. emergencia: (+34) 915620420 España	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar calor excesivo, fuentes de ignición de alta energía, oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Baja toxicidad oral.
Por Inhalación.-	Baja toxicidad. En altas concentraciones puede causar irritaciones.
En contacto con los ojos.-	Puede causar leves molestias de poca duración. En altas concentraciones puede causar irritaciones.
En contacto con la piel.-	Baja toxicidad. La inyección a alta presión bajo la piel puede causar lesiones graves.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si presenta algún malestar, solicite atención médica.
Por Inhalación:	Trasladar a la víctima al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Consultar luego con el médico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos. Si aparece irritación busque atención médica.
Contacto la Piel:	Lávese inmediatamente con agua y jabón. Solicitar atención médica.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua nebulizada, Dióxido de Carbono (CO2), espuma, polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en área ventiladas, lejos de materiales incompatibles, fuentes de ignición de alta energía, oxidantes fuertes.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de nitrilo o PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 18/09/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1645A

Nombre: Cat Hydro Advanced 10

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Derrames grandes: forme un dique a bastante distancia del líquido derramado con el fin de recuperarlo y eliminarlo posteriormente. Evite la entrada en conductos de agua, red de alcantarillado, sótanos o áreas cerradas.

Derrames en tierra: Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Recupere el producto bombeando o utilizando un absorbente adecuado.

Derrame en agua: Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Limite el derrame inmediatamente con barreras flotantes. Advierta a otras embarcaciones. retire de la superficie mediante espumado o con absorbentes apropiados. Antes de utilizar dispersantes, solicite el asesoramiento de un especialista.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

TOXICIDAD: Material -- No se prevé que sea nocivo para los organismos acuáticos.

PESISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Biodegradación: Componente de Aceite Base -- Se prevé que sea inherentemente biodegradable.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: Componente de Aceite Base -- Posee potencial para bioacumularse, sin embargo, el metabolismo o las propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibilidad.

MOVILIDAD EN EL SUELO: Componente de Aceite Base -- Este producto es de baja solubilidad y flota, y se prevé que emigre del agua a tierra firme. Se espera que se distribuya en el sedimento y en los sólidos de las aguas residuales.

PERSISTENCIA, BIOACUMULACIÓN Y TOXICIDAD DE LA(S) SUTANCIA(S): Este producto no es, o no contiene, sustancia PBT o vPvB.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: No se esperan efectos adversos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849