



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1664A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Steel AR077 Iron Chip Accelerator, 908 G	Nombre: Alpha Resources	Salud -	1
Forma de uso: Adicionar en el crisol de muestras y se coloca en el equipo Eltra.	Telef. emergencia: 800-424-9300 - USA	Inflamabilidad	0
		Peligro Fisico	0
		EPP	E

PELIGRO FISICO:

Evitar fuentes de calor, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con filtros para polvo P100 (color rosado)
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede producirse irritación de la garganta.
Por Inhalación.-	Puede producirse irritación de la garganta con una sensación de opresión en el pecho.
En contacto con los ojos.-	Puede producirse irritación y enrojecimiento.
En contacto con la piel.-	Puede producirse una ligera irritación del lugar de contacto.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Enjuáguese la boca con agua.
Por Inhalación:	Consúltese a un médico.
Contacto con Ojos:	Lavar el ojo con abundante agua durante 15 minutos.
Contacto la Piel:	Lávese inmediatamente con jabón y agua.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar medios de extinción que sean apropiados a las circunstancias del local y a sus alrededores.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un área fresca y bien ventilada.
EPP Almacén: EPP básico y guantes de nitrilo o PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 01/11/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1664A
Nombre: Steel AR077 Iron Chip Accelerator, 908 G

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No verter en los desagües ni ríos.
Lavar el lugar de vertido con grandes cantidades de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad: Ecotoxicidad, Sin datos disponibles.
Persistencia y degradabilidad: Biodegradable.
Potencial de bioacumulación: No hay potencial de bioacumulación.
Movilidad en el suelo: Sin datos disponibles.
Resultados de la valoración PBT y vPvB: PBT, esta sustancia no está identificada como una sustancia PBT/vPvB.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849