



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1683A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Torqueles	Nombre: Matex	Salud -	1
Forma de uso: Se vierte directamente en la tina de fluidos de perforación	Telef. emergencia: 01 251 3870 - Perú	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de Nitrilo, neoprene

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Tóxico mínimo

Por Inhalación.- Sin peligro a menos que se produzca fuego y se inhale el humo tóxico.

En contacto con los ojos.- No se espera irritación.

En contacto con la piel.- No se espera irritación a la piel o reacción alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vomito, consultar de inmediato con el médico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, luego consultar con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego si la irritación persiste consulte con el médico.

Contacto la Piel: Remover la ropa y enjuague el area afectada con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Espuma, CO2, Químico seco, agua en spray.

ALMACENAMIENTO

No almacenar en recipientes abiertos o sin identificar.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 10/11/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: GF MP - 1683A

Nombre: Torqueles

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material: No especifica.

Métodos de limpieza: Aunque el producto es ambientalmente seguro, los derrames deben ser contenidos y secados. Métodos de eliminación de desechos: Aunque el producto es ambientalmente seguro, los derrames deben ser contenidos y secados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Inestabilidad: NE.

Persistencia / degradabilidad: Producto amigable con el medio ambiente.

Bio – acumulación: No hay evidencia que muestre que el producto se acumule en el organismo.

Efectos sobre el medio ambiente: No hay evidencia de que se ocasionen efectos adversos en el ecosistema.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849