



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1721A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Exatub 71	Nombre: Soldexa S.A.	Salud * 2	
Forma de uso: Se provee al alimentador para realizar la soldadura	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 0	
		Peligro Físico 0	
		EPP F + o	

PELIGRO FISICO:

Evítese el contacto con ácidos, agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)

Visual: Usar goggles y careta para soldadura, no usar lentes de contacto.

Manos: Guantes de cuero cromado

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero y escaarpines.

Trajes: Mandil de cuero cromado

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No específica

Por Inhalación.- La inhalación de humos de soldadura puede ocasionar irritaciones de las vías respiratorias. Tos.

En contacto con los ojos.- Radiaciones UV, IR. Calor. Puede originar irritación en los ojos.Las escorias pueden causar quemaduras.

En contacto con la piel.- Radiaciones UV, IR. Calor. Puede provocar irritacióncutánea.Las escorias pueden causar quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: La ingestión es improbable. Lavar la boca con un chorro de agua. Solicitar la atención de un médico.

Por Inhalación: Asegúrese de que respira aire puro. Solicitar la atención de un médico.

Contacto con Ojos: Reduzca al mínimo la exposición a la luz. Solicitar la atención de un médico.

Contacto la Piel: Parar la exposición. Solicitar la atención de un médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

ALMACENAMIENTO

Almacéne en un lugar seco protegido para evitar el contacto con la humedad. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o badana.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 04/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1721A

Nombre: Exatub 71

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no contiene componentes peligrosos para al medio ambiente. Evítese su liberación al medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849