



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1795A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Stop It ® Pipe Repair Tape	Nombre: InduMar Products, Inc.	Salud - 2
	Telef. emergencia: 1-800-424-9300 USA	Inflamabilidad 0
Forma de uso: Se limpia la tubería a reparar y se reviste con este producto alrededor de la misma.		Peligro Físico 0
		EPP B

PELIGRO FISICO:

Fibra de vidrio recubierta con resina pegajosa blanca o negra, de olor muy ligero.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo, PVC, de riesgo mecánico.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo

Por Inhalación.- No específica.

En contacto con los ojos.- No específica.

En contacto con la piel.- Causa irritación, puede provocar reacción alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, mantenerlo en reposo y comodo. Luego consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por varios minutos, si continua la molestia siga enjuagando. Luego consultar con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con abundante agua y jabon. Si las molestias persisten acuda al medico de inmediato.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma o agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, bien ventilado, temperatura optima entre 4-20°C.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC, nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 16/07/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1795A

Nombre: Stop It ® Pipe Repair Tape

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evite que entre en alcantarillas públicas.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: Organismos Acuáticos: No se espera que el material sea clasificado como peligroso para los organismos acuáticos (LC50/ EC50/ IC50 mayor que 100mg/L en la mayoría de especies sensibles). Organismos del suelo: No hay impacto. Plantas y animales terrestres: No hay impacto.

Persistencia y degradabilidad: n/a, Potencial de bioacumulación: Se espera que el efecto ambiental sea limitado debido a la formación de polímeros insolubles. No aplica separación agua-octanol. En medio acuoso, ocurrirá la formación de partículas insolubles y poliureas químicamente inertes. Se espera una volatilización poco considerable del agua hacia al aire.

Movilidad en el suelo: Sin impacto

Otros efectos adversos:

Potencial agotamiento de la capa de ozono (Producción de CO₂): Mínimo.

Creación de ozono fotoquímico (Producción de CO₂): Mínimo.

Potencial de calentamiento global (Producción de CO₂): Mínimo.

Efectos de las Plantas de tratamiento de aguas residuales: Mínimo.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849