



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1801A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Aceite del eje trasero 85W140	Nombre: Volvo Parts Corporation	Salud -	1
Forma de uso: Se abastece con pistola (Lubricacion de sistemas mecánicos).	Telef. emergencia: 46-31-66 67 50 Suecia	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable en condiciones normales. Evitar fuentes de calor extremo.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- La ingestión puede causar irritación gastrointestinal y diarrea.

Por Inhalación.- Ligeramente irritante para el sistema respiratorio.

En contacto con los ojos.- Ligeramente irritante para los ojos.

En contacto con la piel.- Desengrasante de la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vomito, luego buscar atencion medica de inmediato.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, luego consultar de inmediato con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua por lo menos 15 minutos.

Contacto la Piel: Lavar con abundante agua y jabon, retire la ropa impregnada; Consultar de inmediato con el médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o polvo químico seco. NO usar agua en chorro.

ALMACENAMIENTO

Conservar el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar en contenedores sin etiquetar.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 04/08/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1801A**

Nombre: **Aceite del eje trasero 85W140**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para luego disponerlo. No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad

Efectos Ambientales: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. En general, los aceites son persistentes en el medioambiente. Cuando se produce un vertido, el aceite se extiende por la superficie terrestre o acuática y puede afectar la zona durante bastante tiempo.

Persistencia y degradabilidad: No disponible.

Potencial de bioacumulación: No disponible.

Movilidad en el suelo:

Coefficiente de partición tierra/agua (KOC): No disponible.

Movilidad: Líquido no soluble en agua.

Resultados de la valoración PBT y mPmB:

PBT: No aplicable.

mPmB : No aplicable.

Otros efectos adversos: No aplicable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849