



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 488A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Sikament 290N	Nombre:	Sika Perú S.A.	Salud	- 1
Forma de uso:	Se vierte en la mezcla de concreto manualmente.	Telef. emergencia:	472-2300 ó 0801-10200- Perú	Inflamabilidad	0
				Peligro Físico	0
				EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No Requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de PVC.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar perturbaciones en la salud.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación
En contacto con los ojos.-	Puede causar irritación
En contacto con la piel.-	Puede causar irritación

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vomito, requerir inmediatamente atencion medica.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Luego consulte de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua unos 15 min. Luego consultar con el medico.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consulte con el medico.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
-----------------------	----	-----------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción del fuego adecuado a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente herméticamente cerrado, guardar en lugar fresco y bien ventilado.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha:	Rev-2 / 30/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
-------------------	------------------	------	-----------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 488A

Nombre: Sikament 290N

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Procurar ventilación suficiente.
En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes.
Recoger con materiales absorbentes adecuados.
Eliminar los residuos con agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, evitar derrames en tierra y agua.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849