



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 683B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Aero 3926 Promoter	Nombre: Cytec Industries Inc.	Salud -	2
Forma de uso: Dosificado en celdas de flotación en laboratorio (en gramos).	Telef. emergencia: 56-2-247-3600 Chile	Inflamabilidad	2
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Mantener alejado del calor, fuentes de ignición y flama.
Evitar reacción con oxidantes y ácidos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar daño pulmonar

Por Inhalación.- Nocivo

En contacto con los ojos.- Irritante

En contacto con la piel.- Irritante

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Llamar a un médico inmediatamente. Sólo inducir vómitos bajo dirección médica. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente

Por Inhalación: Retirar la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Consultar a un médico si los síntomas perduran

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Obtener atención médica inmediatamente.

Contacto la Piel: Sacarse la ropa impregnada inmediatamente. Lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar agua en forma de rocío, espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. Evitar usar agua en chorro.

ALMACENAMIENTO

Evitar la exposición a fuentes de calor y llamas. Almacenar a temperatura ambiente.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 08/10/18

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 683B**

Nombre: **Aero 3926 Promoter**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Métodos de Limpieza: Retirar las fuentes de ignición. Cubrir los derrames con material absorbente inerte; recoja y limpie el área, deposite el material contaminado en un contenedor para desechos. Enjuagar con agua el área del derrame.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Nocivos para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La información ecológica de este material tiene como base una evaluación de sus componentes.

ECOTOXICIDAD: No disponible.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: No disponible.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No disponible.

FRACCIONAMIENTO EN SUELOS: No disponible.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: PELIGRO PARA LA CAPA DE OZONO: No disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849