

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 914B	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Canastan Bidinassianal (EVCANEL)	Nombre:	EXSA S.A.	Salud -	1
Nombre:	Conector Bidireccional (EXSANEL)	Telef. emergencia:	(01) 315 7000 Lima	Inflamabilidad	0
Forme do ugo.	No se mezcla, Colocado como accesorio para la iniciación de voladura.			Peligro Fisico	4
Forma de uso:				EPP I	В

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con ácidos y álcalis, así como golpes, calor, chispas, fricción, impacto, o temperaturas mayores a 100°C, puede ocasionar una explosión.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

 211 (Equipo de 11000000)			
Respiratoria:	no requiere		
Visual:	Lentes de seguridad		
Manos:	antes de badana o neoprene.		
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero		
Trajes:	Normal. Evitar ropa que genere estática.		

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):

Por Ingestión.- No se espera que cause problemas.

Por Inhalación.- No se espera cause problemas.

En contacto con los ojos.- No se espera cause problemas.

En contacto con la piel.- No se espera cause problemas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por Ingestión: Buscar atencion medica de inmediato en caso de ingestion.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Luego consulte de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO:

Retirar al personal inmediatamente a un lugar seguro. No combatir el fuego (deje que el fuego se consuma solo). Puede haber explosión.

ALMACENAMIENTO

La manipulación debe ser realizada por personal autorizado en un lugar fresco, seco y bien ventilado, nunca colocar junto a fuentes de calor, máquinas o vehículos en operación, Electricidad o fuego. EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 19/02/19 Por: Jorge Carpio Valencia Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02
Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 914B
Nombre:	Conector Bidireccional (EXSANEL)

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Revisar los riesgos de fuego y explosión y las precauciones de seguridad antes de proceder a la limpieza.

Desalojar el área de derrame, removiendo todas las fuentes de ignición.

Todo el material liberado o derramado debe ser recolectado. Los detonadores dañados pueden ser especialmente sensitivos.

Recolectar cuidadosamente todo el material en bolsas en un lugar seguro y adecuado.

El polvo suelto esparcido debe ser mojado y limpiado usando un trapo húmedo o esponja.

Almacenar todo el material recolectado en un área segura, para aguardar disposición adecuada.

Solamente personal calificado deberá ejecutar la limpieza y disposición de material.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICDAD: Los compuestos de este producto son tóxicos a la vida acuática. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No aplicable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS