



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1578A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Supercito 7018R	<b>Nombre:</b> Soldex S.A	<b>Salud</b> * 2	
<b>Forma de uso:</b> Uso manual con máquina soldadora (unión de estructuras de metal)	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b> 0	
		<b>Peligro Físico</b> 0	
		<b>EPP</b> F + o	

**PELIGRO FISICO:**

Estable. Evitar contacto con agentes oxidantes y ácidos.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** Respirador media cara con filtros rosados P100 para humos de soldadura.

**Visual:** Usar goggles y careta para soldadura

**Manos:** Guantes de cuero cromado

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero y escaarpines.

**Trajes:** Casaca de cuero cromado

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Es improbable

**Por Inhalación.-** La inhalación de humos puede causar irritaciones de las vías respiratorias.

**En contacto con los ojos.-** Radiaciones UV, IR. Calor. Puede provocar irritación cutánea. Las escorias pueden causar quemaduras.

**En contacto con la piel.-** Radiaciones UV, IR. Calor. Puede provocar irritación cutánea. Las escorias pueden causar quemaduras.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** La ingestión es improbable. Lavar la boca con un chorro de agua.

**Por Inhalación:** Trasladar a la víctima a un lugar con aire fresco.

**Contacto con Ojos:** Reduzca al mínimo la exposición a la luz.

**Contacto la Piel:** Parar la exposición.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, en un lugar seco protegido para evitar el contacto con la humedad. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.  
EPP Almacén: EPP Básico + guantes de riesgo mecánico

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 02/06/18

**Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 1578A**

**Nombre:** **Supercito 7018R**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no contiene componentes peligroso para el medio ambiente.  
Evítese su liberación al medio ambiente.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849