



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 169A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Conductivity Calibration Solution 84 µS/cm	Nombre: Hanna Instruments	Salud - 1
Forma de uso: En forma directa en el equipo.	Telef. emergencia: (+1)-703-527-3887 España Barcelona.	Inflamabilidad 0
		Peligro Fisico 0
		EPP B

PELIGRO FISICO:

Estable

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: no requiere

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No se especifica

Por Inhalación.- No se especifica

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación

En contacto con la piel.- No se especifica

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua y consulte al médico

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco.

Contacto con Ojos: Lavar con abundante agua por nos 15 minutos.

Contacto la Piel: Enjuagar con agua.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción del fuego adecuado a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Almacene a temperatura ambiente (15-25°C) Proteja contra luz del sol directa y humedad Mantenga el envase cerrado bien.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-3 / 08/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 169A

Nombre: Conductivity Calibration Solution 84 µs/cm

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Contener el derrame, barrer hacia un contenedor de desechos.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Todo los residuos que se generen a consecuencia de un derrame (ejm. Tierra contaminada) debe ser dispuesto en la presa de relaves previa aprobación del departamento de Medio Ambiente, Procesos y/o Relaves. Los envases vacíos deben ser almacenado en contenedores de color rojo para luego ser dispuestos mediante una EPS-RS autorizada en relleno de seguridad.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se dispone de datos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849