



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1085A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Soldadura Tenacito-80	Nombre:	Salud	* 2
Forma de uso:	Con máquina de soldar. Taller de mantenimiento y diferentes zonas del área de Procesos	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	1
			Peligro Fisico	0
			EPP	X

PELIGRO FISICO:

Este producto es estable. Formación de humos peligrosos cuando se utiliza. Evitese contacto con ácidos, agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador con filtros rosados P100 partículas y gases ácidos a nivel molesto (por presencia del fluor).
Visual:	Lentes de seguridad y careta
Manos:	Guantes de cuero cromado
Pies:	Zapatos de seguridad con escaarpines
Trajes:	Mandil de cuero cromado

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No especifica.
Por Inhalación.-	Los humos de soldadura pueden ocasionar irritaciones de las vías respiratorias. Tos.
En contacto con los ojos.-	Puede originar irritación en los ojos por la radiación UV, IR y calor. Las escorias pueden causar quemaduras
En contacto con la piel.-	Puede provocar irritación cutánea la radiación UV, IR, calor. Las escorias pueden causar quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Enjuagar la boca con un chorro de agua (si está consciente). Consultar con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Luego consulte de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuague con agua y mantener a la victima en un ambiente con poco iluminación, hasta que sea evaluado por el medico.
Contacto la Piel:	Enjuagar con abundante agua, luego obtener atención médica

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.
------------------------------	----	------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Debe usarse agua para enfriar los envases expuestos al fuego. Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Almacénese en un lugar seco protegido para evitar el contacto con la humedad. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha:	Rev-2 / 14/07/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1085A

Nombre: Soldadura Tenacito-80

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no contiene componentes peligrosos para el medio ambiente.
Evite su liberación al medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849