



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1090A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Soldadura INOX 29/9	Nombre: SOLDEX S.A	Salud * 2	
	Telef. emergencia: 619-9600 Lima	Inflamabilidad 0	
Forma de uso: Para el soldeo con arco eléctrico en el taller de mantenimiento y diferentes zonas del área de Procesos		Peligro Físico 0	
		EPP X	

PELIGRO FISICO:

Estable en condiciones normales (<650°C).

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar protección respiratoria con cartuchos rosados con protección para humos de soldadura, con cartucho amarillo (vapor orgánico y gas ácido).
Visual:	Careta y Goggles
Manos:	Guantes de cuero cromado
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Casaca y pantalon de cuero cromado

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No aplica.
Por Inhalación.-	La inhalación de humos de soldadura puede ocasionar irritaciones de las vías respiratorias. Tos.
En contacto con los ojos.-	Las radiaciones UV, IR, calor, pueden causar irritación, las escorias pueden causar quemaduras.
En contacto con la piel.-	Las radiaciones UV, IR, calor, pueden causar irritación, las escorias pueden causar quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	La ingestión es improbable, enjuagar la boca con un chorro de agua (si está consciente) luego consulte con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Reducir al mínimo la exposición a la luz. Consulte de inmediato con el medico.
Contacto la Piel:	Parar la exposición. Enjuagar con abundante agua, consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilice agua atomizada o en forma de neblina para enfriar los envases expuestos al fuego. En caso de incendio usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, en su envase original. Lejos de fertilizantes. EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 08/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 1090A**
Nombre: **Soldadura INOX 29/9**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Los envases, viruta metálica y cualquier resto metálico de la soldadura se deben disponer en los cilindros amarillos. Las colillas y residuos de escoria se deben almacenar en cilindros rojos.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no contiene componentes peligrosos para el medio ambiente. Evite su liberación al medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849