



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1186A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Diapro NAP 1/4um	Nombre: Struers A/S	Salud -	1
	Telef. emergencia: 1-440-871-0071	Inflamabilidad	0
	Struers US	Peligro Fisico	0
Forma de uso: Adición a paño pulidor para pulido de briquetas en el laboratorio metalúrgico.		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable bajo condiciones normales de temperatura.
Materiales incompatibles: ninguno conocido.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede irritar y causar malestar.

Por Inhalación.- No relevante a temperaturas normales de ambiente.

En contacto con los ojos.- Puede causar enrojecimiento e irritación

En contacto con la piel.- Contacto prolongado puede causar enrojecimiento e irritación temporal.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuagar inmediatamente la boca y tomar abundante agua. Mantener a la persona bajo observación. Consultar con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco y que se mantenga en reposo, consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minu. Retirar lentes de contacto, si los hubieren, mantener los párpados bien abiertos. Consultar con el medico.

Contacto la Piel: Remover ropas contaminadas y limpiar la piel exhaustivamente con agua. En caso de molestias consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar el medio de extinción apropiado para materiales circundantes como: polvo químico seco, agua pulverizada o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipiente original bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o badana.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 10/11/18

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1186A**

Nombre: **Diapro NAP 1/4um**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Métodos de limpieza: Cercar el producto derramado y absorberlo con arena, serrín o semejante. Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad Ecotoxicidad: No se espera que el producto sea nocivo para el medio ambiente.
Persistencia y degradabilidad Degradabilidad: La degradabilidad del producto no consta.
Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.
Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles.
Resultados de la valoración PBT y mPmB: No hay datos.
Otros efectos adversos: Otros efectos nocivos: No hay datos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849