



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1496A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Ixofloc 8030	Nombre: Ixom Perú S.A.C	Salud -	1
Forma de uso: Se dosifica directamente en el espesador de relaves. / Ixofloc Serie 800 (8000, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090)	Telef. emergencia: 1-242-5783 - Perú	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	E

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con materiales incompatibles (agentes oxidantes fuertes, materiales)

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de PVC o nitrilo.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No específica.
Por Inhalación.-	No sensibilizante
En contacto con los ojos.-	No irrita los ojos
En contacto con la piel.-	No irrita la piel

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Enjuague la boca con agua. Llame inmediatamente al médico. NO provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Por Inhalación:	Trasládese al aire libre liberar las vías respiratorias. Consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente y durante un mínimo de 15 minutos con abundante agua . Luego consultar con el medico.
Contacto la Piel:	Lavar con jabón y mucha agua. la ropa contaminada debe lavarse antes de su re-utilización.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuaguense en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar Espuma, polvo seco, dióxido de carbono (CO2), preferentemente agua pulverizada/neblina

ALMACENAMIENTO

Proteger de la lluvia y condiciones de humedad. Mantener en sitio seco y fresco Evitar temperaturas extremas Muy resbaladizo cuando esta mojado
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 08/10/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1496A

Nombre: IXOFLOC 8030

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que el producto derramado alcance los cursos de agua y la red de alcantarillados.

Los envases, aunque estén vacíos pueden representar riesgos. Al ser vaciados, los envases retienen residuos (vapor, líquido y/o sólido).

El producto resbala uando se moja. Toma mecánicamente y recojo los envases convenientes para el almacenamiento. Lavar con agua. Evite que el producto penetre en el alcantarillado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICOLÓGICA: La información ecotoxicológica proporcionada se basa en una estructura o, en su composición de productos similares.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No es fácilmente biodegradable.

POTENCIAL BIOACUMULATIVO: La bioacumulación es improbable. Debido al alto peso molecular del polímero, la difusión a través de las membranas biológicas es muy pequeña.

MOVILIDAD EN EL SUELO: Solubilidad en agua: Límite de viscosidad. Tensión superficial: No aplicable.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: La información ecotoxicológica proporcionada se basa en una estructura o, en su composición de productos similares.

Este material no se clasifica como peligroso para el ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849