



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1511A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Reagent S-11400 Promoter	Nombre: Cytec Industries Inc.	Salud -	2
Forma de uso: Pruebas metalúrgicas de flotación - Laboratorio.	Telef. emergencia: (+52) 2 25829336 Chile	Inflamabilidad	2
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con ácidos, agentes reductores fuertes, bases fuertes, oxidantes, metales alcalinos, cloruros de ácido.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar daño pulmonar
Por Inhalación.-	Irritante Puede perjudicar la fertilidad.
En contacto con los ojos.-	Irritante
En contacto con la piel.-	Irritante, exposición repetitiva provoca resequead en la piel, sensibilización.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Llamar a un médico de inmediato. Sólo inducir vómitos bajo dirección médica. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Por Inhalación:	Retirar la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Consultar a un médico si los síntomas perduran.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos. Obtener atención médica inmediatamente.
Contacto la Piel:	Lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón. Eliminar la ropa y zapatos contaminados sin demora. Consulte al médico.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua en forma de rocío, dióxido de carbono o polvo químico seco. Evitar usar agua en forma de chorro.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar ventilado, evitar exponerlo al calor, chispas, fuego.
EPP Almacén: EPP básico y guantes de pvc.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 13/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1511A
Nombre:	Reagent S-11400 Promoter

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Cubrir los derrames con material absorbente inerte; recoja y limpie área, deposite el material contaminado en un contenedor para desechos. Enjuagar con agua el área del derrame. Retirar las fuentes de ignición.

Utilise un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Impedir que los derrames entren en las alcantarillas.

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La información ecológica de este material tiene como base una evaluación de sus componentes. Esta es una muestra de Investigación y Desarrollo. Las propiedades ecológicas de este material no han sido completamente investigadas. Evitar su liberación al ambiente.

ECOTOXICIDAD: No disponible. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: No disponible. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No disponible. FRACCIONAMIENTO EN SUELOS: No disponible.

OTROS EFECTOS ADVERSOS - PELIGRO PARA LA CAPA DE OZONO: No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849