



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1621A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: UT-X® Powder Paquete B	Nombre: Magnaflux	Salud -	1
Forma de uso: Se mezcla con paquete "A" y se aplicará con brocha.	Telef. emergencia: 1-800-424-9300 - Perú	Inflamabilidad	0
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable. Evitar temperaturas >120°F, lejos de la luz solar.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere
Visual:	Lentes de Seguridad.
Manos:	Guantes de nitrilo o PVC
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar disturbios gastrointestinales, tales como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea con efectos retardados de enrojecimiento de piel y descamación.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación en la membrana de mucosidad con tos, resequedad, dolor de garganta.
En contacto con los ojos.-	Irritación, enrojecimiento, dolor, empañamiento de la visión, y posible daño a la córnea.
En contacto con la piel.-	No causa irritación a la piel intacta. Absorción a través de piel dañada.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Buscar atención médica.
Por Inhalación:	Remover al aire libre si se producen efectos.
Contacto con Ojos:	Enjuagar con agua por al menos 15 minutos.
Contacto la Piel:	Lavar con agua el área expuesta.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se origino el incendio.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura de ambiente lejos de la luz solar.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 05/09/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 94377773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1621A**

Nombre: **UT-X® Powder Paquete B**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Remover el Exceso. Enjuagar con agua, evitando el escurrimiento a los suministros públicos de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No hay información.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849