



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1673A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Mobil Almo 527	Nombre: Mobil del Perú	Salud -	1
	Telef. emergencia: (01) 221-2520 - Perú	Inflamabilidad	1
Forma de uso: Se aplica directamente en el martillo de las máquina de perforación.		Peligro Físico	1
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar exponer a excesivo calor, o fuentes de ignicion, oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de Nitrilo, Neoprene o PVC.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Tóxico minimo

Por Inhalación.- Practicamente no tóxico

En contacto con los ojos.- Practicamente no irritante.

En contacto con la piel.- Practicamente no tóxico

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Si hay algun malestar consultar con el medico.

Por Inhalación: Trasladar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Si se ha detenido la respiracion dar respiracion artificial. Consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Luego si la irritacion persiste consulte con el medico.

Contacto la Piel: Quitarse la ropa impregnada y enjuague el area afectada con abundante agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Dióxido de carbono, espuma, polvo seco y agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

No almacenar en recipientes abiertos o sin identificación. Almacenarlo lejos de agentes oxidantes fuertes o de material combustible.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 10/11/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1673A

Nombre: Mobil Almo 527

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Absorber en aserrín tratado con retardantes de llama, tierra de diatomeas, etc. Recoger con pala para conducirlo a una instalación de eliminación de residuos de acuerdo con las características del producto, y con las leyes y reglamentos vigentes en el momento de la eliminación. Precauciones medio ambientales: Evitar que los derrames entren en los sumideros y drenajes de la red de alcantarillado, y contaminen el suelo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Efectos y resultados sobre el medio ambiente: Es de esperar que este producto sea inherentemente biodegradable. No hay evidencia que muestre que el producto se acumula en el organismo. No se espera que sea tóxico para la vida acuática.

Aunque el producto al derramarse puede entrar en contacto con el subsuelo y las aguas subterráneas, no hay evidencia de que se ocasionen efectos adversos en el ecosistema.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849