



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1684A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Ultravis	<b>Nombre:</b> Control Chemical (1989) Corporation	<b>Salud</b> *	2
<b>Forma de uso:</b> Se vierte directamente a la tina de fluidos de perforación	<b>Telef. emergencia:</b> (403) 720-7044 - Canada	<b>Inflamabilidad</b>	1
		<b>Peligro Fisico</b>	0
		<b>EPP</b>	B

**PELIGRO FISICO:**

Estable. Es Inflamable cuando haya una fuente de ignición, la presencia de aire y una temperatura mayor que el punto de inflamación.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	No requiere
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de Nitrilo, neoprene
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Puede causar náuseas y vómitos
<b>Por Inhalación.-</b>	No disponible.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Causa quemazón o ardor en ojos y párpados, lagrimeo ocular e inflamación.
<b>En contacto con la piel.-</b>	Puede causar irritación, enrojecimiento, hinchazón o dermatitis.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	No inducir al vomito, consultar de inmediato con el médico.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco, luego consultar con el médico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego si la irritación persiste consulte con el médico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Remover la ropa y enjuague el area afectada con abundante agua y jabón. Consulte con un médico
<b>Duchas de emergencia:</b>	No
<b>Lavaojos:</b>	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Use pulverización con agua, espuma, químicos secos o CO2. Evite el uso de agua.

**ALMACENAMIENTO**

No almacenar en recipientes abiertos o sin identificar.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-1 / 10/11/18	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



GOLD FIELDS

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: GF MP - 1684A

Nombre: Ultravis

COLOR CILINDRO

ROJO

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Contenga el derrame,吸órbalo con un material absorbente. Limpie con un solvente adecuado.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Esencias minerales: 20-40%, CAS 64742-47-8, LD(50) N/E, LC(50) N/E

Alquil fenol etoxilato: 3-7%, CAS 68412-54-4, LD(50) (oral, rata) 3.000 mg/kg, LC(50) (dérmica, conejo) 2.830 mg/kg

Alcohol Etoxilado C12-15: <1.6%, CAS 68131-39-5, LD(50) (Oral, rata) 2.500 mg/kg

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849