



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1722A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Talco Micronizado	Nombre: Oxiquim S.A	Salud -	1
	Telef. emergencia: 02-2473600 - Chile	Inflamabilidad	0
Forma de uso: Se adicionará (roseará) de forma manual al interior de la llanta.		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable a temperatura ambiente.No recalentar para evitar descomposicion térmica.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere (si el área es ventilada), en caso de presencia de polvo usar respirador con filtro P100.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de PVC

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Posible irritación de la garganta y el tracto respiratorio

Por Inhalación.- Posible irritación leve

En contacto con los ojos.- No se conoce efectos dañinos, salvo las lógicas molestias de un polvo que entra a los ojos, probable irritación

En contacto con la piel.- No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Consultar a un medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Consulte con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el área afectada con agua y jabón. Consulte con el medico si la irritación persiste.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar. No usar chorro de agua.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado o al aire libre; en recipientes herméticamente cerrados. Evitar la fomacion de polvos.
EPP Almacén: EPP Básico.Guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 04/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1722A

Nombre: Talco Micronizado

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

El producto no es dañino para el medio ambiente.
Lave con niebla de agua los restos de producto que puedan haber quedado luego de un derrame.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Inestabilidad: Dato no disponible.
Persistencia y degradabilidad: Dato no disponible.
Bio-acumulación: Dato no disponible.
Efectos sobre el medio ambiente: Dato no disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849