



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|--|
| Codigo: GF MP - 451A | Datos del Fabricante: | HMIS | |
| Nombre: Citodur 1000 | Nombre: Soldexa S.A. | Salud * 2 | |
| Forma de uso: Unión de elementos metálicos | Telef. emergencia: - | Inflamabilidad 0 | |
| | | Peligro Fisico 0 | |
| | | EPP F+o | |

PELIGRO FISICO:

Evitar soldar sobre pinturas y recubrimientos galvanizados, Ácidos, Agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

| | |
|----------------------|--|
| Respiratoria: | Usar respirador con filtros P100, color rosado. |
| Visual: | Usar goggles y careta para soldadura |
| Manos: | Guantes de cuero cromado |
| Pies: | Zapatos de seguridad con punta de acero y escaarpines. |
| Trajes: | Casaca de cuero cromado |

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Por Ingestión.- | No especifica. |
| Por Inhalación.- | Puede ocasionar irritaciones de las vias respiratorias. Tos |
| En contacto con los ojos.- | Radiaciones UV, IR, Calor. Puede originar irritación en los ojos. Las escorias pueden causar quemaduras. |
| En contacto con la piel.- | Radiaciones UV, IR, Calor, puede causar irritación cutánea. Las escorias pueden causar quemaduras. |

PRIMEROS AUXILIOS :

| | |
|------------------------------|--|
| Por Ingestión: | La ingestión es improbable. Consultar con el médico. |
| Por Inhalación: | Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el médico. |
| Contacto con Ojos: | Reduzca al mínimo la exposición a la Luz. Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Consulte con el médico. |
| Contacto la Piel: | Lavar el area afectada con abundante agua. Para la exposición. Consultar con el médico. |
| Duchas de emergencia: | No |
| Lavaojos: | Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico. |

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se origino el incendio.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares secos protegidos, para evitar el contacto con la humedad, Mantenga el envase cerrado cuando no lo este usando.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de Badana.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 03/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 451A

Nombre: Citodur 1000

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

En caso de fuga o derrame: Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no contiene componentes peligrosos para el medio ambiente. Evítese su liberación al medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849