



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 452A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Chamfercord, supercorte	<b>Nombre:</b> Soldexa S.A.	<b>Salud</b> *	1
<b>Forma de uso:</b> Por unidad.	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b>	1
		<b>Peligro Fisico</b>	1
		<b>EPP</b>	F+o

**PELIGRO FISICO:**

Evitar soldar sobre pinturas y recubrimientos galvanizados.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Usar respirador con filtros P100, color rosado, en un lugar bien ventilado.
<b>Visual:</b>	Usar goggles y careta para soldadura
<b>Manos:</b>	Guantes de cuero cromado
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero y esarpines.
<b>Trajes:</b>	Casaca de cuero cromado

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	No especifica.
<b>Por Inhalación.-</b>	El humo y gas puede ser peligroso. La sobreexposición a manganeso puede afectar el sistema nervioso, causar debilidad, temblor.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	El arco eléctrico puede dañar los ojos.
<b>En contacto con la piel.-</b>	El arco eléctrico puede quemar la piel, dar cancer a la piel y el choque eléctrico puede causar la muerte.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	Consultar con el medico.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Consulte con el medico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lavar el area afectada con abundante agua. En caso de choque eléctrico apagar la fuente de energía. Consultar de inmediato con el medico.

<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.
---------------------------------	---

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se origino el incendio.

**ALMACENAMIENTO**

Evitar exponer a altas temperaturas.  
Almacenar en ambientes ventilados.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de riesgo mecánico.

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-2 / 18/05/18	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 452A

**Nombre:** Chamfercord, supercorte

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

En caso de fuga o derrame: Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no contiene componentes peligrosos para el medio ambiente. Evítese su liberación al medio ambiente.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849