



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 632A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Solución tampon standard pH 10.00 - Oakton	Nombre: Oakton	Salud -	1
Forma de uso: Se vierte en recipiente y se coloca equipo, para lecturas directas.	Telef. emergencia: 800-424-9300 USA	Inflamabilidad	0
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Incompatible con ácidos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de Nitrilo o latex para químicos

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Alta dosis puede producir náuseas, vómitos, diarrea y calambres.

Por Inhalación.- No específica.

En contacto con los ojos.- Puede causar leve irritación ocular.

En contacto con la piel.- Puede causar leve irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vómito, dar de beber agua (si esta consciente) y consultar con el medico.

Por Inhalación: Traslade a un lugar fresco, si no respira dar respiración artificial; si respira con dificultad dar oxígeno, luego consulte con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos. Consultar con el medico si hay molestias.

Contacto la Piel: Lavar el área afectada con abundante agua. Consulte con el medico si hay irritación.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar un medio de extinción del fuego adecuado a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Proteger del congelamiento y daños físicos.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 11/03/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 632A

Nombre: Solución tampon standard pH 10.00 - Oakton

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Absorber con material adecuado. Se puede descargar pequeñas cantidades del líquido en el desagüe con agua excedente.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Todo los residuos que se generen a consecuencia de un derrame (ejm. Tierra contaminada) debe ser dispuesto en la presa de relaves previa aprobación del departamento de Medio Ambiente, Procesos y/o Relaves. Los envases vacíos deben ser almacenado en contenedores de color rojo para luego ser dispuestos mediante una EPS-RS autorizada en relleno de seguridad.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se encontró información.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849