



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1265A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Calibrador de Conductividad E + H 1.406 mS/cm	Nombre: Endress + Hauser	Salud -	1
	Telef. emergencia: +49 (0) 6131 - 19249	Inflamabilidad	0
Forma de uso: Como base de conductividad patrón para usar en sensor E+H de Flotación		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable, no hay reacciones peligrosas conocidas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo, neoprene

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No especifica.

Por Inhalación.- No especifica

En contacto con los ojos.- Ningún efecto irritante.

En contacto con la piel.- Ningún efecto irritante

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Si los síntomas persisten, consultar al médico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, consultar al médico en caso de molestias.

Contacto con Ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua por varios minutos. Si la irritación continúa, solicitar atención médica.

Contacto la Piel: No causa daño.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

No hay especificaciones especiales a contemplar.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 08/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: GF MP - 1265A

Nombre: Calibrador de Conductividad E + H 1.406 mS/cm

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas. Diluir con agua abundante.
Quitar con material absorbente (arena, diatomita, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
No se desprenden sustancias peligrosas.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.
Depositar el recipiente en el contenedor rojo.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No genera contaminación en agua.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849