



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2153A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Aceite para caja 97307	Nombre: AB Volvo	Salud	- 1
Forma de uso: Lubricación de sistemas mecánicos, se abastece con pistola	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar materiales oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere

Visual: Lentes de Seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación gastrointestinal y diarrea.

Por Inhalación.- No es probable que este producto se volatilice rápidamente en el aire debido a la baja presión del vapor.

En contacto con los ojos.- Pueden causar ciertas irritaciones leves y pasajeras.

En contacto con la piel.- Contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y producir irritación, agrietamiento o dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vómito, buscar atención médica de inmediato.

Por Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. En caso de molestias consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por al menos durante 15 minutos. Solicite atención médica.

Contacto la Piel: Lavar con abundante agua y jabon, retire la ropa impregnada. Consultar con el médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o polvo químico seco. NO usar agua en chorro.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipiente bien cerrado. Mantener el contenedor en un área fresca y bien ventilada.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 19/May/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 2153A**

Nombre: **Aceite para caja 97307**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No es fácilmente biodegradable. Este material es nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración.
Líquido no soluble en agua

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849