



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2158A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Husqvarna 2-Stroke Oil LS+	Nombre:	Husqvarna AB		
Forma de uso:	Abastecimiento directo al motor.	Telef. emergencia:	+1-760-476-3961 (Código de acceso 333721), USA		
		Salud	-	1	
		Inflamabilidad		2	
		Peligro Físico		0	
		EPP	B		

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere.

Visual: Lentes de seguridad.

Manos: Guantes de nitrilo o neopreno.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.

Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar molestias.

Por Inhalación.- Puede resultar nociva.

En contacto con los ojos.- Puede causar una irritación temporal.

En contacto con la piel.- El contacto frecuente y prolongado puede desengrasar y secar la piel, lo que produce molestias y dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Si el paciente está consciente, enjuague la boca. Solicite atención médica.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Solicite atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos. Solicite atención médica.

Contacto la Piel: Lavar con agua y jabón. Si las molestias persisten, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar neblina de agua, espuma, polvo químico seco o CO2. No utilice chorro de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado y alejado de materiales incompatibles.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 20/Jul/23 Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2158A
Nombre:	Husqvarna 2-Stroke Oil LS+

COLOR CILINDRO

ROJO

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.  
El producto no es miscible con agua y se dispersa en la superficie del agua.  
Derrames grandes: Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo. Forme un dique para el material derramado, donde esto sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.  
Derrames pequeños: Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.  
Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación de peligroso para el medio ambiente acuático.  
Persistencia y degradabilidad: Se supone que el producto es biodegradable.  
Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles. Coeficiente de partición, n-octanol/agua (log Kow), No disponible. Factor de bioconcentración (FBC), No disponible.  
Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles.  
Resultados de la valoración PBT y mPmB: No es una sustancia o mezcla PBT o MPmB.  
Otros efectos adversos: Los derrames de aceite constituyen, por regla general, un peligro para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849