



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: <b>GF MP - 721A</b>	Datos del Fabricante:	<b>HMIS</b>	
Nombre: <b>Holeplug (R) 3/8</b>	Nombre: <b>Halliburton Energy Services, Inc.</b>	Salud * 1	
Forma de uso: <b>Se adiciona en la preparación del fluido de perforación como reductor de filtrado.</b>	Telef. emergencia: <b>01-61867 77 - Perú</b>	Inflamabilidad 0	
		Peligro Físico 0	
		EPP E	

**PELIGRO FISICO:**

Incompatible con Ácido fluorhídrico.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

Respiratoria: Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de neopreno.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

Por Ingestión.- No conocido.

Por Inhalación.- Puede causar irritación. La exposición prolongada sobre los límites permitidos causa efectos crónicos (\*)

En contacto con los ojos.- Puede provocar irritación por abrasión mecánica.

En contacto con la piel.- Puede causar lesión mecánica por frotación.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el médico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si presenta irritación o si la respiración se dificulta. Consultar de inmediato con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por al menos durante 15 minutos. Luego consulte con el médico.

Contacto la Piel: Lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar.

**ALMACENAMIENTO**

Almacene manteniendo el envase cerrado. No vuelva a usar el recipiente.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Badana.

Revisión / Fecha: **Rev-2 / 06/Jun/23**

Por: **Jorge Carpio Valencia**

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código: SSYMA-P18.01-F02**

**Versión: 02**

**Fecha de aprob.:02/04/2018**

**Código:** GF MP - 721A

**Nombre:** Holeplug ( R) 3/8

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

**MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:**

Recójase usando un método que no levante polvo, y guárdese hasta su eliminación en forma apropiada. Considere los posibles efectos tóxicos o peligros de incendio asociados con las sustancias contaminantes y utilice métodos apropiados para la recolección, almacenamiento y eliminación.

**CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN**

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

**INFORMACIONES ECOLÓGICAS:**

No hay información disponible.

Otros efectos adversos

Información del alterador del sistema endocrino

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**Revisado por: Roy Mendoza Y.**

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849